



UWAGA:
Murlaty kotwić M12 co 150 cm.
Kominy odizolować od elementów drewnianych 2 x płytą G-K gr 15mm.
Przed zamówieniem stolarki zmierzyć wielkość otworów w naturze.

			
BUDYNEK ZESPOŁU LOKALI SOCJALNYCH na dz. nr ewid. gr. 1032/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach			
	rys. nr4	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	23.02.2015 skala 1:100
architektura:	autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	
	współ.:	mgr inż. arch. URSZULA WYSZYŃSKA	
sprawdzający:	autor:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	
konstrukcje:	autor:	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	
sprawdzający:	autor:	inż. JAN RYSZARD CYUŃCZYK nr upr. BŁ/103/79	
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM-POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE			