


RZUT DACHU SKALA 1:100



- A komin SCHIEDEL Rondo Plus Ø16
- B wentylacja w suficie Ø15 wyprowadzona ponad dach wentryzakami
- C komin SCHIEDEL Rondo Plus Ø16 z wentylacją
- D wentylacja SCHIEDEL

UWAGA:
Kominy odizolować od elementów drewnianych 2 x płytą G-K gr 15mm.

			
BUDYNEK ZESPOŁU LOKALI SOCJALNYCH			
na dz. nr ewid. gr. 1032/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach			
architektura:	rys. nr5	RZUT DACHU	23.02.2015
	autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	skala 1:100
sprawdzający:	współ.:	mgr inż. arch. URSZULA WYSZYŃSKA	
	autor:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	
konstrukcje:	autor:	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	
	sprawdzający:	inż. JAN RYSZARD CYUŃCZYK nr upr. BŁ/103/79	
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM-POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE			